

HNA, 04.12.2010

**BIBLIS**

## **Wieder Defekt am Atommeiler**

Im Block A des südhessischen Atommeilers Biblis ist ein Defekt an einem Absperrschieber im Wasser-Dampf-Kreislauf des Kraftwerks aufgetreten. Das Vorkommnis habe aber keine sicherheitstechnische Bedeutung, teilten der Betreiber RWE und das hessische Umweltministerium gestern mit. Bei einer routinemäßigen Prüfung am Mittwoch habe sich der Schieber wegen einer Störung in der Elektronik nicht geschlossen.